

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS DE 'LINK CAM' OMEGA PACIFIC.

- OMEGA PACIFIC INFORMA QUE HA DETECTADO RECIENTEMENTE, EN ALGUNAS UNIDADES DE SUS EMPOTRADORES LINK CAM, UN ERROR DE MONTAJE QUE PUEDE REPRESENTAR UN RIESGO PARA LOS USUARIOS.
- EN LOS LINK CAM AFECTADOS, EL EJE PRINCIPAL NO HA SIDO ADECUADAMENTE REMACHADO SOBRE LA TUERCA CILÍNDRICA TERMINAL, QUE PUEDE DESENROSCARSE PERMITIENDO EL DESENSAMBLAJE DE LAS LEVAS DEL EMPOTRADOR.
- CON UNA SENCILLA INSPECCIÓN PUEDES COMPROBAR SI TUS 'LINK CAM' ESTÁN AFECTADOS POR ESTA INCIDENCIA.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN:

El procedimiento de inspección te indica, en tres simples pasos, cómo asegurarte de que tus 'Link Cam' están en perfecto estado.

1 IDENTIFICAR EL LADO DONDE ESTÁ LA TUERCA:



2 IDENTIFICAR SI EL FINAL DEL EJE ESTÁ REMACHADO CORRECTAMENTE SOBRE LA TUERCA CILÍNDRICA. DEBE ESTAR PLANO Y LISO:



3 INTENTA GIRAR LA TUERCA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ ↻:



4 CÓMO ACTUAR ANTE UN 'LINK CAM' DEFECTUOSO O EN CASO DE DUDA:

Si después de la inspección, has detectado que alguno de tus 'Link Cam' es defectuoso, tienes dudas sobre el veredicto, o simplemente quieres que seamos nosotros quienes verifiquemos su estado, tienes dos opciones:

- Entrega tus 'Link Cam' en la tienda donde lo compraste para que lo manden a Vertical.
- Enviarlos tú mismo a nuestro Servicio Posventa, a portes debidos:

VERTICAL SPORTS, S.L.
Pere IV, 29-35 3-1
08018 Barcelona

No es necesario que adjuntes la factura de compra.

Te enviaremos el tuyo revisado o uno nuevo en caso de ser defectuoso. Cuenta que durante 2 fines de semana no los podrás usar.

No olvides etiquetar el aparato con tu nombre, señas y teléfono.

Si tienes alguna duda o necesitas más información, puedes contactar con nosotros en:

E linkcam@vertical.es

T 933 091 091 (Lunes a jueves de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 h - Viernes de 09:00 a 15:00 h)